

<https://fenvac.fr/bretigny>



- Accidents Collectifs Suivis par la FENVAC -

Date de mise en ligne : vendredi 12 juillet 2013

---

Copyright © FENVAC - Tous droits réservés

---

**Date** : 12 juillet 2013

**Lieu** : Brétigny-sur-Orge

**Victimes** : 7 morts, 61 blessés

### [Procès de l'accident de Brétigny sur Orge du 12 juillet 2013](#)

**Le 12 juillet 2013, plusieurs voitures d'un train de voyageurs Intercités reliant Paris-Austerlitz à Limoges-Bénédictins dérailent en gare de Brétigny sur Orge entraînant la mort de 7 personnes et des dizaines de blessés.**

Le train Intercités 3657 était composé de sept voitures de type Corail tractées par la locomotive BB 26005 et transportait 385 personnes à son bord. Quittant la gare d'Austerlitz à 16 h 53, il devait entrer en gare de Châteauroux à 18 h 44 pour finalement arriver à Limoges à 20 h 05.

À 17 h 11, alors que le train s'apprête à traverser la gare de Brétigny sur la voie 1 (passant à droite du quai no 3), plusieurs témoins à bord constatent un choc lors du franchissement d'une traversée jonction double. Le train déraille et se sépare en deux parties entre les voitures 4 et 5. Celui-ci roule alors à 137 km/h, soit en dessous de la vitesse limite autorisée sur cette voie qui est de 150 km/h.

Alors que la locomotive et les premières voitures continuent de rouler sur la voie 1 lors du freinage d'urgence sur une distance de 400 mètres jusqu'à l'arrêt total, la voiture no 4 se couche sur son flanc droit.

L'arrière de la rame est dévié à gauche sur la voie 3 par l'embranchement simple qui suit la traversée jonction double.

La voiture no 6 se retrouve en travers et fauche le quai de la voie 3 sur plusieurs dizaines de mètres, se faisant transpercer par un longeron de la marquise du quai, alors que la voiture no 5, qui présente également des traces de coups sur son flanc gauche, finit par se coucher sur la droite le long du quai de la voie 2.

Pour en savoir plus : <https://www.fenvac.org/suivi-proces-bretigny>